

Sucre 992
03.04.2019

Se realizó la demsalización del sector en esquina del terreno.

Se realizó retiro y reubicación de cajas con líneas telefónicas por calle Húsares.

Se encuentran avanzados los trabajos de demolición.

Se espera a la brevedad dar comienzo a la bajada de medianeras linderas, previa gestión del permiso de ingreso con los vecinos y el armado de protecciones correspondientes.

